

Anhang A – Mauerverzeichnis

Mauern in Nord-Süd-Ausrichtung (in m)

	Typ	Länge	sichtbare Höhe	Stärke
M1	IV	17,7	3,25	0,65
M2	IV	8,94	2,8	0,77
M3	VII	3,6	0,45	0,36
M4	II	6	0,28	0,34
M5	V	21	4,3	0,95
M6	III	1,46	0,5	0,2-0,35
M7	II	1,4	0,66	0,38
M8	IV	6,6	2,62	0,8
M9	VII	2,82	0,49	0,56
M10	III	4,24	0,88	0,38
M11	V	15,26	4,2	1
M12	VII	5,4	3,2/2,8	0,6-0,8
M13	VIII	9,16	3,5	0,81
M14	VI	3,84	0,35	0,85
M15	III	2,49	0,49	0,36
M16	VI	9,7	2,7	0,6
M17	II	1,92	0,37	0,3
M18*	V	21,5	0,7	1,18
M19	VI	1,7	2,3	0,6
M20	VI	1,8	2,55	0,48
M21	IV	9,5	2,3	0,87/0,2
M22	IV	4,85	2,2	0,65
M23	VI	2,2	3,8	0,6
M24	VIII	11	1,36/2,1	0,72
M25	VI	4,54	2	0,52
M26	III	1,58	0,8	0,32
M27	I	1,66	0,9	0,18

Mauern in West-Ost-Ausrichtung (in m)

	Typ	Länge	sichtbare Höhe	Stärke
M28	II	6,4	0,3	0,3
M29	VI	8,95	2,96	0,6
M30	VIII	5	2,38	0,72
M31	VI	3,85	0,56	0,6
M32	V	5,8	3,8	0,82
M33	VIII	6,7	3,6	0,7
M34	II	2,3	0,38	0,34
M35	VI	5,5	3,3	0,65-0,68
M36	VIII	3,82	3,25	0,64
M37	VIII	3,9	3,2	0,87
M38	III	3,96	3,04	0,48
M39	VI	4,48	3,23	0,78
M40	IV	2,42	2,3	0,63
M41	I	2,06	2,13	0,48
M42	VIII	1,5	1,7	0,52
M43	III	2,66	1,7	0,32
M44	V	4,7	3,2	1,02-1,07
M45	V	3,74	2,56	0,74
M46	VII	2,9	3,3	0,6/0,3
M47	II	4,8	2,3	0,25-0,44
M48	III	2,9	0,9	0,6-0,78
M49	V	9,2	3,13	1,15
M50	V	0,8	1,2	1,05
M51	VI	3,8	2,48	0,6
M52	VII	8,5	0,43	0,4
M53	VII	4,5	0,6	0,52

* M18 wird beim Umbau des südlichen Klosterbereiches teilweise abgebrochen und nachträglich auf 0,5-0,6 verengt (s. S. 59).