






ABTEIKIRCHE CORVEY
Übersicht-, Schnitt- und Profilplan


Grabungskampagnen




- 1975/76
- 1976
- 1977
- 1993
- 1995
- 1999






www.masswerke.de








































LEGENDE			
(34)	Befundnummer		Werkerschutt
gew.	gewachsener Boden		Mörtel/Fallmörtel
- - -	Grabungsgrenze		Mörtelschutt
- - -	Vorsprung im Profil		Baugrube/Bauhorizont
- - -	Befundgrenze		Abbruchschicht
	Mauer- und Fundamentbefunde		Aufschüttung/Füllschicht
	Bruchstein		Laufniveau
	Grube mit Eintiefung und Füllung		Grab
	Kulturschicht		Sand
	Steinsetzung		Kies-Lehmschicht
	Estrich		Brand
	Planierschicht		Ausbruchgrube
	Packlage		Staunässe
	moderne Störung		natürlicher Lehm
















LEGENDE			
	Befundnummer		Werkschutt
	gewachsener Boden		Mörtel/Fallmörtel
	Grabungsgrenze		Mörtelschutt
	Vorsprung im Profil		Baugrube/Bauhorizont
	Befundgrenze		Abbruchschicht
	Mauer- und Fundamentbefunde		Aufschüttung/Füllschicht
	Bruchstein		Laufniveau
	Grube mit Eintiefung und Füllung		Grab
	Kulturschicht		Sand
	Steinsetzung		Kies-Lehmschicht
	Estrich		Brand
	Planierschicht		Ausbruchgrube
	Packlage		Staunässe
	moderne Störung		natürlicher Lehm









LEGENDE			
	Befundnummer		Werkschutt
	gewachsener Boden		Mörtel/Fallmörtel
	Grabungsgrenze		Mörtelschutt
	Vorsprung im Profil		Baugrube/Bauhorizont
	Befundgrenze		Abbruchschicht
	Mauer- und Fundamentbefunde		Aufschüttung/Füllschicht
	Bruchstein		Laufniveau
	Grube mit Eintiefung und Füllung		Grab
	Kulturschicht		Sand
	Steinsetzung		Kies-Lehmschicht
	Estrich		Brand
	Planierschicht		Ausbruchgrube
	Packlage		Staunässe
	moderne Störung		natürlicher Lehm

