



Die Burg Kastelen bei Alberswil. Beilage 1: Befundübersicht zum Wohnturm, Aussenseite.


Ansicht West




Ansicht Süd



Ansicht Ost



Ansicht Nord



- Bauholz (Negativ)
- Bauholz, erhalten
- Dendrochronologische Probe, mit Probennummer
- Baueappengrenze

- Ansatzstelle für Erker oder Laube
- Reste von Fugenstrich
- Steinmetzzeichen
- Ziegel im Mauerverband

- Sekundäre Struktur (Ausbruch, Ausmauerung)
- Nachträglich ausgehauenes Auflager

- Nut, Dübelloch, Dübelposition
- mit Holzerhaltung
- mit Eisenbestandteilen
- schlecht erhalten
- In Fensteröffnung eingesetztes Element (Gitterstab)

- Geschosspitze
- Flickstellen 20. Jh.

Die Burg Kastelen bei Alberswil. Beilage 2: Befundübersicht zum Wohnturm, Innenseite.







Ansicht West

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht Süd



- Bauholz (Negativ)
- Bauholz, erhalten
- Dendrochronologische Probe, mit Probennummer
- Baustappengrenze
- Ursprüngliches Bodenniveau
- Bauzeitliche Mörtelstruktur (Mörtelboden, Verputzfläche)
- Sekundäre Struktur (Ausbruch, Ausmauerung, Wandnegativ)
- Lage des nachträglich eingebrachten Mörtelbodens im EG
- Nachträglich aufgetragene Verputzfläche
- Befund zur Befensterung (Fensterfalz, Sitznische)
- In Fensteröffnung eingesetztes Element (Gitterstab)
- Nut, Dübelloch, Dübelposition
- mit Holzerhaltung
- mit Eisenbestandteilen
- schlecht erhalten

- Hitzerrötung
- Flickstellen 20. Jh.